

| Название услуги   | Стоимость за ед., руб. |
|---|------------------------|
| Очистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом         | 1,500                  |
| Дозаправка хладагентом кондиционеров до 3.5 кВт. /до 7 кВт. (с фреоном) | 1 300 / 2 300          |
| Очистка конденсатора (внешний блок) сухая очистка                       | 1,300                  |
| Очистка дренажной системы   | от 500                 |
| Очистка лопастей вентилятора внутреннего блока                          | 1,400                  |
| Очистка фильтров  | 150                    |
| Работы по заправке хладагентом кондиционеров до 3.5 кВт. / до 7 кВт.    | 1 890 / 3 000          |
| Очистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) до 5 кВт  | 1500                   |
| Очистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) до 10 кВт | 2200                   |
| Вакуумирование  | 750                    |
| Замена элементов управления (плата)                                     | 1,450                  |
| Ремонт элементов управления (плата)                                     | 50% стоимости новой    |
| Устранение залома трассы  | 750                    |
| Опрессовка трассы   | 1,200                  |
| Продувка азотом (1-й трассы)  | 700                    |
| Профилактические работы   | 2 000                  |
| Замена компрессора до 3.5 кВт.  | 5 000                  |
| Замена компрессора до 7 кВт.  | 6 500                  |
| Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока             | 2,000                  |
| Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока          | 1,600                  |
| Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока         | 1,200                  |
| Замена 4-х ходового клапана наружного блока                             | 3 650                  |
| Пайка медной трубы ( до 3/4) за одну точку                              | 500                    |
| Мелкий ремонт на месте  | 890                    |
| Высотные работы   | от 5 000               |
| Автовышка   | от 6500                |
| Подмосковье (если свыше 10 км от МКАД, за 1 км)                         | 45                     |
| Выезд мастера   | 500                    |

Диагностика настенной сплит-системы

до 5/10/14 кВт

800/1100/1400 руб.

Диагностика кассетной сплит-системы

до 5/10/14 кВт

1000/1500/2000 руб.

Диагностика канальной сплит-системы

до 5/10/14 кВт

1300/1700/2200 руб.

Диагностика потолочной сплит-системы

до 5/10/14 кВт

1300/1500/1800 руб.

Диагностика напольной сплит-системы

до 5/10/14 кВт

1300/1500/1800 руб.

Диагностика колонного типа сплит-системы

до 5/10/14 кВт

1550/1700/1900 руб.

Диагностика оконного типа

до 5 кВт

1000 руб.

Диагностика мульти сплит-системы с 2 внутр. блоками

до 5/10/14 кВт

1300 руб.

Диагностика мульти сплит-системы с 3 внутр. блоками

до 5/10/14 кВт

1800 руб.

Диагностика электронной части настенной, канальной, потолочной, напольной сплит-системы до 5/10/14 кВт

2500 руб.

Диагностика мультizonальной VRV/VRF/HRV/MRV-системы

до 30 кВт

4500 руб.

Устранение утечки фреона ( до 5 м.п.)

1000 руб.

поиск утечки фреона ( до 5 м.п.)(при своб. доступе к трассе)

1000 руб.

Пайка медной трубы до 3/4

1 точка

500 руб.

Вальцовка медной трубы

1 соединение

600 руб.

Вакуумация системы до 7 кВт

1 трасса

750 руб.

Вакуумация системы до 10 кВт

1 трасса

1250 руб.

Вакуумация системы до 14 кВт

1 трасса

1750 руб.

Вакуумация системы до 20 кВт

1 трасса

2000 руб.

Работа по заправке фреоном R-22A до 7/10/17 кВт

(без стоимости фреона)

1890/2790/3590 руб.

Работа по заправке фреоном R-410A до 7/10/17 кВт

(без стоимости фреона)

1890/2790/3590 руб.

Стоимость фреона R-22A

100 гр

300 руб.

Стоимость фреона R-410A

100гр

300 руб.

Эвакуация фреона

1500 руб.

Замена ниппеля

680 руб.

Опрессовка и сушка азотом системы до 7 кВт

1650 руб

Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт

1800 руб

Опрессовка и сушка азотом системы до 14 кВт

2100 руб

Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт

2300 руб.

Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт

2800руб

Стоимость ремонта дренажной системы и сопутствующие работы

Ремонт дренажной системы до 10 м.п.

1 трасса

от 500 руб.

Устранение засора в дренажной системе

до 10 м

от 980 руб.

Продувка, промывка дренажной системы

до 5 м

от 1230 руб.

Замена дренажного насоса (помпы) без учета помпы

3500 руб.

Ремонт кондиционеров (сплит-систем), (без стоимости запчастей). Внутренние поломки.

Стоимость ремонтных работ может быть увеличена, в зависимости: от сложности работ, мощности и типа кондиционера (сплит-системы).

Мелкий ремонт кондиционера на месте (сплит-системы)

от 600 руб.

Замена пускового конденсатора компрессора

850 руб

Замена пускового конденсатора вентилятора

850 руб

Замена электронного магнитного пускателя

900 руб

Замена платы электрон. управления во внутреннем блоке

1500 руб

Восстановление электрической схемы внешнего блока

50% от стоимости новой

Восстановление электрической схемы внутреннего блока

50% от стоимости нового

Замена платы электронного управления во внешнем блоке

2000 руб

Замена термо - токового реле компрессора

1250 руб

Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока

1950 руб

Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока

2500 руб

Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока

от 1700 руб.

Ремонт или замена крыльчатки вентилятора внешнего блока

от 1600 руб.

Ремонт или замена стойки вентилятора внешнего блока

от 980 руб.

Ремонт или замена шагового двигателя жалюзи

1200 руб

Ремонт или замена шторок жалюзи

650 руб.

Ремонт или замена температурного датчика

850 руб.

Ремонт испарителя или конденсатора

от 2800 руб

Замена испарителя или конденсатора

от 1200 руб.

Замена масла компрессора

от 1600 руб.

Замена (4-х ходового клапана)

4800 руб.

Ремонт или замена катушки (4-х ходового клапана)

920 руб.

Замена 2,3-х ходового клапана

3350 руб.

Замена компрессора до 3,5 кВт

5100 руб.

Замена компрессора от 3,5 кВт до 7 кВт

8100 руб.

Замена компрессора до 10 кВт

12400 руб.

Замена компрессора до 17 кВт

16450 руб.

Замена дренажного поддона настенного кондиционера

2150 руб.

Замена дренажного поддона кассетного, напольно-потолочного кондиционера

4000 руб.

Замена дренажного поддона канального кондиционера

4700 руб.

Ремонт кондиционера (сплит-системы) Наружные работы

Ремонт трассы исправление дефектов

1500 руб.

Устранение дефектов крепления внутреннего блока

1600 руб.

Устранение дефектов крепления внешнего блока

1900 руб.

Ремонт кондиционера (сплит-системы) Снятие и навеска блоков.

Снятие/ навеска внутреннего блока кондиционера настенного типа

до 3,0 кВт

2000/2500 руб.

Снятие/ навеска внутреннего блока кондиционера настенного типа до 3,5 кВт

2000/2500 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера настенного типа

до 5 кВт

3000/3500 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера настенного типа до 7 кВт

3300/4000 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера настенного типа

до 10 кВт

4500/5000 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера кассетного, напольного, потолочного, колонного типа

до 5 кВт

6000/8000 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера кассетного, напольного, потолочного, колонного типа

до 10 кВт

7500/11000 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера кассетного, напольного, потолочного, колонного типа

до 17,0 кВт

8500/13500 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера канального типа (без стоимости прокладки воздуховодов)

до 5 кВт

8000/12000 руб.

Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера канального типа (без стоимости прокладки воздуховодов)

до 10 кВт

9000/12500 руб.



Снятие/навеска внутреннего блока кондиционера канального типа (без стоимости прокладки воздуховодов)

до 17 кВт

12500/14500 руб.

13

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 2,5 кВт

2500/3000 руб.

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 3,5 кВт

3500/4000 руб.

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 5,0 кВт

3750/4750 руб.

16

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 7,0 кВт

4250/5250 руб.

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 10 кВт

5750/7750 руб.

Снятие/навеска внешнего блока кондиционера

до 17 кВт

6750/13500 руб.

Сборка – разборка

Сборка - разборка внутреннего блока настенного типа

750 руб.

Сборка - разборка внутреннего блока кассетного типа

1250 руб.

Сборка - разборка внутреннего блока канального типа

2250 руб.

Сборка - разборка внутреннего блока напольно-потолочного типа

1450 руб.

Сборка- разборка наружного блока сплит системы

1500 руб.